



RAPPEL DE GROUPES D'EAU GLACÉE DE MARQUE MCQUAY ÉQUIPÉS DE COMPRESSEURS À PISTONS FABRIQUÉS ENTRE JANVIER 1997 ET MARS 2001

DAIKIN France rappelle, à titre préventif, des groupes d'eau glacée de marque McQuay équipés de compresseurs à pistons fabriqués entre janvier 1997 et mars 2001.

DAIKIN a détecté que les plaques signalétiques équipant les groupes mentionnés ci-après n'indiquaient pas leurs pressions d'épreuves.

Un opérateur intervenant sur les compresseurs risque de dépasser involontairement la pression d'épreuve du compresseur et entraîner ainsi son éclatement, ce qui constitue une situation à risque pour l'opérateur intervenant.

Seuls les groupes d'eau glacée de la marque McQuay dont les numéros de séries figurent ci-après sont concernés par ce rappel.

Une procédure d'intervention entièrement prise en charge par DAIKIN a été définie.

Lors d'identification de groupes d'eau glacée McQuay des références concernées, il est demandé de prendre rapidement contact avec M. Akim MECHRI (Daikin) dont les coordonnées sont les suivantes :

Adresse mail : mechri.a@daikin.fr

Numéro de téléphone : 0 820 820 121 puis taper.1 pour la hot line et taper.4 pour Applied et joindre Mr Mechri.

Référence McQuay	N° de série
ALR120.2WE ST PW P22 SDM DX/PR	991162
ALR135.2WE ST PW P66 SDM DX/6F	991213
AGR110 D ST PW M22 SDM DX/4F	991371
ALR215.2WE ST PW P22 SDM/110V	1143
ALR120.2WE ST PW P22 TUVDX/110	1160
AGR100 W LN PW M22 SDM DX/110V	1304
AGR100 W ST PW P66 SDM DX/110V	1353
WHR193.2MEST PW M66 CB.SDM/110	1459
ALR215.2 WE LN PW P66 SDM/110V	1504
ALR172 W XN PW R22 SDM	961226
ALR172 W LN 2C R22 SDM	961271
ALR202 W ST PW R22 SDM	961285
ALR283 W LN PW R22 SDM B	961286
ALR142 W LN PW R22 SDM	961302
ALR172 R XN PW R22 SDM	961305
ALR283 W XN PW R22 SDM (3 machines)	961306
ALR112 W ST PW OS C.I.	971050
ALR202 W LN PW R22 SDM	971057
ACQUA WHR175-W 2C R22 SDM	971079
ALR172 W XN PW R22 SDM	971128
ALR172 W XN PW R22 SDM	971129
ALR112 W LN PW R22 SDM	971134

ACQ.WHR150-W PW R22 SDM B	971137
ALR202 W LN PW R22 SDM	971174
ALR172 W LN PW R22 SDM DX	971180
ALR172 W LN PW R22 SDM	971181
ALR172 W LN PW R22 SDM	971182
ALR102 W LN 2C R22 SDM	971214
AGR110.2W ST PW M22 SDM DX/F.B	971316
ALR142 W XN PW R22 SDM	971325
ACQ.WHR125-H ST PW OS SDM	971348
WHR125-W LN PW M22 SDM	981067
ALR243 W ST 2C M22 SDM	981087
ALR243 W ST 2C M22 SDM	981088
WHR125-W LN PW M22 SDM	981152
ALR142 W XN PW M22 SDM	981173
HOA-480.7Q K66 SDM/981189 (2 machines)	981189
HOA-480.7Q K66 SDM/981190 (2 machines)	981190
ALR172 W ST PW M22 SDM B	981223
ALR142 W ST PW M22 CB SDM	981224
ALR122 W ST 2C M22 SDM B	981315
ALR142 W ST 2C M22 SDM	981316
ALR253 W ST PW M22 SDM	981368
WHR105 W ST PW M22 SDM	991108